
WLU - Wasserverluste aller Gemeinden seit 1983
Seit 1991 werden ausschliesslich Rohre aus Polyethylen eingesetzt.
Seit 2001 werden die Brunnen am Netz eingeschätzt resp. mit Zählern versehen.
Eschen
Mauren
Gamprin
Ruggell
Schellenberg
m3
700'000
600'000
500'000
400'000
300'000
200'000
100'000
0
1983 28 %
1984 28 %
1985 24 %
1986 30 %
1987 24 %
1988 23 %
1989 29 %
1990 29 %
1991 31 %
1992 25 %
1993 19 %
1994 17 %
1995 20 %
1996 21 %
1997 16 %
1998 12 %
1999 15 %
2000 11 %
2001 14 %
2002 15 %
2003 10 %
2004 6 %
2005 6 %
2006 4 %
2007 6 %
2008 4 %
2009 7 %
2010 10 %
2011 9 %
2012 2 %
2013 8 %
2014 5 %
2015 6 %
2016 7 %
2017 9 %
2018 6 %
2019 2 %
2020 1 %
2021 2 %
2022 1 %
Jahr und Verluste in % der totalen Wassereinspeisung